

Návod na údržbu

Plynový závesný kondenzačný kotel
CGB plynový kondenzačný kotel

CGB-75
CGB-100



1.	Bezpečnostné upozornenia	3
2.	Postup pri údržbe	6
3.	Prehľad pracovných krokov	13
	a protokol o údržbe.....	13
4.	Zoznam potrebných dielov	15

Kotol s jednoduchou údržbou.



Pred montážou, uvedením do prevádzky alebo údržbou si musí príslušný personál tento návod prečítať. Pokyny uvedené v tomto návode treba dodržiavať. V prípade nedodržania pokynov uvedených v návode na montáž zanikajú nároky vyplývajúce zo záruky voči spoločnosti WOLF.

Inštaláciu plynového vykurovacieho kotla treba oznámiť príslušnej distribučnej plynárenskej spoločnosti, ktorá ju musí schváliť. Nezabudnite, že podľa miestnych predpisov treba schváliť zariadenie na odvod spalín a na pripojenie odvodu kondenzátu do verejnej kanalizácie. Pred začiatkom montáže treba informovať miestnu kominársku firmu a vodárensú spoločnosť v súlade s legislatívnymi požiadavkami krajiny inštalácie.

Montáž, uvedenie do prevádzky a údržbu plynového kondenzačného kotla môže vykonať kvalifikovaný a zaškolený odborník. Práce na elektrických súčiastkach (napr. na regulácii) môžu podľa platných predpisov vykonávať iba kvalifikovaní odborníci s príslušným oprávnením.

Pri elektroinštalačných prácach treba dodržiavať miestne normy a predpisy EU a predpisy miestneho distribútora elektrickej energie.

Kotol sa môže prevádzkovať iba v rozsahu výkonu, tlaku a teplôt, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii firmy WOLF. Kotol je určený výlučne na použitie v teplovodných vykurovacích systémoch podľa STN EN 12828.

Bezpečnostné a monitorovacie zariadenia sa nesmú odstraňovať, premostovať ani vypínať. Kotol sa môže prevádzkovať iba v technicky bezchybnom stave.

Poruchy a poškodenia, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť bezpečnosť, treba ihneď odborne odstrániť. Poškodené súčiastky a diely sa môžu nahradíť iba originálnymi náhradnými dielmi značky WOLF.

Symboly

V tomto návode sa používajú nasledujúce symboly a značky.

Ich cieľom je ochrana osôb a technická bezpečnosť prevádzky.

 označuje príkazy, ktoré treba presne dodržiavať, aby sa predišlo ohrozeniu alebo poraneniu osôb.

 označuje príkazy, ktoré treba presne dodržiavať, aby sa predišlo ohrozeniu alebo poraneniu osôb elektrickým napäťím.

Pozor označuje technické upozornenia, ktoré treba dodržať, aby sa zabránilo poškodeniu a/alebo poruchám kotla.



Nebezpečenstvo pri úniku plynu

- Zavorte plynový kohút.
- Otvorte okná.
- Nezapínajte žiadne elektrické spínače.
- Uhaste otvorený oheň.
- Zvonka zavolajte dodávateľovi plynu a oprávnejenej odbornej firme. Nepoužívajte zariadenia, ktoré môžu iskriť.



Nebezpečné elektrické napätie

Nedotýkajte sa nikdy elektrických častí a kontaktov pri zapnutom prevádzkovom vypínači! Vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom s ohrozením zdravia alebo smrteľnými následkami! Na pripájacích svorkách je napätie, aj keď je prevádzkový vypínač vypnutý.



Nebezpečenstvo pri úniku spalín

- Vypnite kotol.
- Otvorte okná a dvere.
- Upovedomte oprávnenú odbornú firmu.



Nebezpečenstvo obarenia

Kotly môžu obsahovať horúcu vodu, ktorá môže spôsobiť vážne obarenie.

Pred prácami na častiach kotla, ktoré sú v styku s vykurovacou vodou, nechajte kotol vychladnúť pod 40 °C, uzavorte všetky kohúty a príp. kotol vypustite. Pozor na implóziu horúcich tlakových celkov bez expanzných nádob!



Nebezpečenstvo popálenia

Povrchová teplota niektorých častí kotla môže byť nebezpečne vysoká. Horúce časti môžu spôsobiť popálenie. Pred prácami v otvorenom kotle nechajte kotol vychladnúť pod 40 °C alebo použite vhodné ochranné rukavice.

**Nebezpečenstvo z pretlaku vody**

Vykurovacie kotly sú zaťažované vysokým tlakom vody. Pretlak vody môže spôsobiť vážne zranenia.

Pred prácami na častiach kotla, ktoré sú v styku s vykurovacou vodou, nechajte kotel vychladnúť pod 40 °C, uzavorte všetky kohúty a príp. kotel vypustite.

Pozor na implóziu horúcich tlakových celkov bez expanzných nádob!

Upozornenie:

Snímače a senzory môžu zasahovať do vykurovacej vody a sú tým zaťažené jej pretlakom.

Práce na zariadení

- Zatvorte plynový uzatvárací kohút a zabezpečte ho pred neúmyselným otvorením.
- Odpojte zariadenie od siete (napr. pomocou samostatného ističa, hlavného vypínača, núdzového vypínača) a skontrolujte, či nie je pod napätiom.
- Zabezpečte zariadenie pred opätným zapnutím.

Kontroly a údržba

- Bezchybnú prevádzku plynového kotla treba zabezpečiť minimálne raz za rok servisnou prehliadkou a údržbou podľa potreby vykonanou oprávneným servisným partnerom.
- Na to odporúčame uzatvoriť príslušnú zmluvu o údržbe.
- Prevádzkovateľ je podľa príslušných predpisov zodpovedný za bezpečnosť a ekologickú prevádzku ako aj za energetickú efektívnosť vykurovacieho zariadenia.
- Používajte len originálne náhradné diely!




svorkovnica
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



prípojka plynu
Nebezpečenstvo úniku plynu, otravy a výbuchu!



zapalovací transformátor, vysokonapäťová zapalovacia elektróda, výmenník tepla
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo popálenia na horúcich častiach zariadenia!



kombinovaný plynový ventil
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo otravy a výbuchu pri úniku plynu!


Sklopte kryt na regulácii.

Vypnite prevádzkový vypínač kondenzačného kotla.



Pripájacie svorky sú pod napäťom, aj keď je prevádzkový vypínač vypnutý.

Zariadenie odpojte od napäťa.



Zavorte plynový kohút.

**Riziko popálenia**

Pred začatím údržby nechajte zariadenie polhodinu chladnúť.

Pootočte ľavou a pravou skrutkou a uvoľnite čelný kryt, potom kryt naspodku odklopte a hore zveste.



Po skončení údržby znova natesno uzavrite prednú časť plášťa a upevnite a priskrutkujte. V prípade porušenia spalinového systému môže hrozit nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým!




Uvoľnite skrutky na hornom kryte (vľavo/vpravo).
Kryt jemne potiahnite dopredu a zložte ho.



Vytiahnite konektory:

- ① zapaľovacia elektróda
- ② ochranný vodič
- ③ ionizačná elektróda
- ④ termostat
- ⑤ ventilátor
- ⑥ regulácia otáčok ventilátora
- ⑦ magnetický ventil
(najprv uvoľnite skrutku s krížovou drážkou)
- ⑧ modulačná cievka
(najprv uvoľnite skrutku s krížovou drážkou)



Uvoľnite závitový spoj plynovej prípojky na plynovom kombinovanom ventile.



Demontujte 3 skrutky s vnútorným šestíhranom 6 mm na kryte výmenníka tepla a snímte ventilátor s kolenom.




Vyberte tesnenie horáka a horák, horák vysajte alebo ho vypláchnite vodou.



Uvoľnite 3 úchytky s krížovou hlavou.



Pomocou nástroja na údržbu nadvihnite kryt výmenníka tepla.




O-krúžok každý rok vymeňte.

Snímte kryt výmenníka tepla.




Vymeňte zapaľovaciu a ionizačnú elektródu.




1. Skontrolujte ionizačnú elektródu a pripájací kábel

2. Skontrolujte odstupy elektród



odstupy zapaľovacej elektródy



odstupy ionizačnej elektródy

Skontrolujte opotrebovanie a znečistenie elektród.
Elektródy vyčistite malou kefkou (nie drôtenou) alebo brúsnym papierom.

Skontrolujte odstupy. Ak odstupy nezodpovedajú nákresom alebo sú elektródy poškodené, musia sa aj s tesnením vymeniť a nastaviť.

Upevňovacie skrutky elektród treba utiahnuť momentom 3,0 Nm.

Čistenie výhrevnej plochy

Nástroj na údržbu zasuňte do otvorov v telesse spaľovacej komory a vytiahnite ju von.

Nástroj otočte o 90° hákom nadol, hák zaveste do oka prvého usmerňovača spalín a vytiahnite ho.

Pri druhom usmerňovači spalín postupujte rovnako.

Výmenník tepla vyčistite kefou. Vaňu na zachytávanie kondenzátu vysajte alebo ju vypláchnite vodou.



Potom vyčistite sifón a naplňte ho vodou.

Montáž

Pri skladaní postupujte v opačnom poradí, prícom:

- pred osadením krytu na výmenník tepla natrite O-krúžok silikónovým tukom
- predtým skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie horáka (podľa potreby ho vymenite) a či je v správnej polohe
- skontrolujte tesnenie kombinovaného plynového ventilu na prípojke plynu, **dotiahnite závitový spoj.**



Pred opäťovným uvedením do prevádzky

- skontrolujte tlak v zariadení a podľa potreby doplnťte vykurovaciu vodu
- pri strate vody skontrolujte plniaci tlak v expanznej nádobe a podľa potreby ho zvýšte na 0,75 bar. Vykurovací okruh nesmie byť pod tlakom. Potom zariadenie naplňte.




Opäťovné uvedenie do prevádzky/Meranie spalín

- zariadenie pripojte na napätie
- otvorte plynový kohút
- **skontrolujte tesnosť plynových armatúr**
- zapnite kotel
- prepínač programov nastavte do polohy servisná prevádzka.

Vykonajte skúšku nasávaného vzduchu



Pri $\text{CO}_2 > 0,2\%$ skontrolujte tesnosť prívodu vzduchu a odvodu spalín.



Meranie spalín

vykonajte počas servisnej prevádzky a hodnoty si zapíšte do protokolu o údržbe.

Podľa potreby znova nastavte hodnoty CO_2 (pozri Návod na montáž).


Kontrola tesnosti spätnej klapky pri spalinových kaskádach

Prvý kotel nastavte na servisnú prevádzku.

Pri ďalších kotloch zmerajte v pohotovostnom režime (stand-by) obsah CO_2 v prívode vzduchu do kotla.

Obsah CO_2 v spaľovacom vzduchu nesmie po uplynutí jednej minúty prekročiť hodnotu 0,3 %. V opačnom prípade skontrolujte spätnú klapku na ventilátore.

Rovnako zmerajte aj ostatné kotly.



meranie spalín pri zatvorenom kotle



3. Prehľad pracovných krokov a protokol o údržbe

Prehľad pracovných krokov a protokol o údržbe

Č.	Pracovný krok	Bod protokolu	Bod protokolu	Bod protokolu
1	vypnite kotol a núdzový vypínač			
2	zatvorte prívod plynu			
3	demontujte plášť a kryt spaľovacej komory			
4	odpojte elektrické prívody na ventilátor, snímače a elektródy			
5	veko spaľovacej komory vysuňte nahor a odložte			
6	vycistite horák podľa potreby	O	O	O
7	vyčistite výmenník tepla na vykurovaciu vodu	O	O	O
8	vyčistite vaňu na kondenzát	O	O	O
9	v prípade potreby vyčistite zmiešavaciu komoru	O	O	O
10	skontrolujte, či nie je poškodená izolácia spaľovacej komory	O	O	O
11	skontrolujte tesnenia, v prípade potreby ich vymeňte a namažte silikónovým tukom	O	O	O
12	ak je zabudovaná neutralizácia, doplňte granulát	O	O	O
13	pri smaltovaných ohrievačoch vody skontrolujte každé dva roky ochrannú anódu	O	O	O
14	kotol zmontujte			
15	sifón vyčistite, napľňte vodou, namontujte a natesno dotiahnite	O	O	O
16	výmenník tepla na ohrev pitnej vody v prípade potreby vyčistite od vodného kameňa	O	O	O
17	vyčistite sitko v potrubí teplej vody	O	O	O
18	skontrolujte expanznú nádobu, pri strate vody	O	O	O
19	otvorte prívod plynu, zapnite kotol			
20	skontrolujte tesnosť plynového systému	O	O	O
21	skontrolujte tesnosť spalinového systému	O	O	O
22	skontrolujte zapaľovanie	O	O	O
23	skontrolujte súčinnosť príslušenstva regulácie	O	O	O
24	zmerajte spaliny pri servisnej prevádzke	O	O	O
25	teplota spalín brutto	°C	°C	°C
26	teplota nasávaného vzduchu	°C	°C	°C
27	teplota spalín netto	°C	°C	°C
28	obsah oxidu uhličitého (CO_2)	%	%	%
29	alebo obsah kyslíka (O_2)	%	%	%
30	obsah oxidu uhoľnatého (CO)	%	%	%
31	strata tepla spalinami	%	%	%
32	Kontrola zloženia vykurovacej vody podľa VDI 2035 pH = tvrdosť [dH] = vodivosť [$\mu\text{S}/\text{cm}$] =			
	Potvrdenie o údržbe (firemná pečiatka, podpis)			

3. Prehľad pracovných krokov a protokol o údržbe

| Bod protokolu |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o |
| °C |
| °C |
| °C |
%	%	%	%	%	%	%
%	%	%	%	%	%	%
%	%	%	%	%	%	%
%	%	%	%	%	%	%

Kontrola regulačného príslušenstva



BM – ovládací modul




DWT – digitálna
ekvitermická
regulácia



AWT – analógová
ekvitermická
regulácia

- Spojenie so zbernicou eBus musí byť zobrazené na displeji.



spojenie
so zbernicou
eBus

Náradie a diely potrebné na údržbu:

1	súprava na údržbu CGB-75/100	obj. č. 86 12 865
1	kefa na čistenie	obj. č. 24 40 053
1	prístroj na meranie spalín	

Odporučame vziať si so sebou aj tieto diely:

1	silikónový tuk, tuba 10 g	obj. č. 86 02 264
1	tesnenie prírubu horáka	obj. č. 86 02 527
1	snímač teploty spiatočky	obj. č. 27 41 061
1	snímač teploty prívodu	obj. č. 27 41 058
1	obmedzovač teploty spalín	obj. č. 86 03 058
1	zapalovacia elektróda	obj. č. 86 12 425
1	ionizačná elektróda	obj. č. 86 03 059
1	O-krúžok 320 x 8 zo silikónovej peny	obj. č. 89 05 729
1	tesniaci krúžok s dvojitým britom	obj. č. 89 05 663
1	obmedzovač teploty prívodu	obj. č. 86 03 038

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0.87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu